NW500 2”

Perte de charge